

25.130.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.130.4202 (089-932)
Tanımı	Fotoselli pisuar musluğu, sıva altı :
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	539,00	34,50	17,25
2014	593,00	15,80	7,90
2015	624,00	17,70	8,85
2016	690,00	22,50	11,25
2017	659,00	24,10	12,05
2018	726,00	27,60	13,80
2019	839,78	18,46	9,23
2020	900,51	21,70	10,85
2021	966,79	26,45	13,22
2022-1	1365,38	40,38	20,19
2022-2	2663,88	40,38	20,19
2022-3	2676,06	52,56	26,28
2023-1	2836,38	81,38	40,69
2023-2	3435,63	129,38	64,69
2024	4512,50	213,75	106,88

25.130.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Arkadan veya üstten temiz su girişi olan, gerekli enerjiyi pil kutusundan ya da adaptörden temin eden, pisuara temiz su ulaştıran bakır boru ve gerekli fittings parçaları ile birlikte fotoselli pisuar musluğunun işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

25.130.4202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.130.4202		Fotoselli Pisuar Musluğu, Sıva Altı (Krome) / Fotoselli Pisuar Musluğu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.