

41.500.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1461 (38.1591)

Tanımı Kuyuda well logging yapılması [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1103,61	0,00	0,00
2014	1282,24	0,00	0,00
2015	1372,00	0,00	0,00
2016	1554,00	0,00	0,00
2017	1805,00	0,00	0,00
2018	2065,05	0,00	0,00
2019	2583,90	0,00	0,00
2020	2984,66	0,00	0,00
2021	3628,16	0,00	0,00
2022-1	5972,48	0,00	0,00
2022-2	9921,75	0,00	0,00
2022-3	10399,88	0,00	0,00
2023-1	14842,00	0,00	0,00
2023-2	21505,55	0,00	0,00
2024	29445,00	0,00	0,00

41.500.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, su temini amacı ile açılmış olan bir kuyuda yeraltındaki fiziksel değişimlerin kuyu içerisine indirilen log aletleri ile gönderilen sinyallere karşı yerin tepkisini derinliğin fonksiyonu olarak kayıt edilmesi ve kaydedilen bu verilerin basılı olarak teslim edilmesinin (Her türlü yükleme, boşaltma, işçilik, malzeme ve zayıtı, şantiye giderleri ile Yüklenici karı ve giderleri dâhil) 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Sondaj kuyusunda Well Logging yapılması işinin adet cinsinden miktarıdır. Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması İşleri

41.500.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1173	03.087/7	Jeofizik log aleti	Adet	0,000000
10.100.1053	01.402	Tamirci baş makinist	Saat	24,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.