

V.0337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	V.0337
Tanımı	Şap sökülmesi
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5,81	0,00	0,00
2014	6,44	0,00	0,00
2015	7,19	0,00	0,00
2016	9,25	0,00	0,00
2017	9,94	0,00	0,00
2018	11,38	0,00	0,00
2019	14,38	0,00	0,00
2020	16,63	0,00	0,00
2021	20,56	0,00	0,00
2022-1	31,25	0,00	0,00
2022-2	31,25	0,00	0,00
2022-3	40,63	0,00	0,00
2023-1	62,50	0,00	0,00
2023-2	93,75	0,00	0,00
2024	155,00	0,00	0,00

V.0337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolce belirtilen kısımlardaki bozuk ve kabarmış şapın kontrollük direktifine göre etrafa zarar verilmeden sökülmesi yerinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sökülen şapın alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0337 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.