

## KTB.70.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.70.6001

**Tanımı** Çinilerin yerinden sökülmeden alt yapılarının güçlendirilmesi

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 2439,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 1545,64      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1133,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 793,55       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 655,56       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 637,54       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 392,93       | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.70.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi:  inilerin baėlayıcılık  zelliėini yitirmiř alt yapısının g  lendirilmesi i in  inilerin yerlerinden s k lmeden uzman  ini restorat rleri tarafından belirlenen noktalardan sondaj deliklerinin a ılması, ( inilerin olmadığı yerlerden) vakum  zelliėi olan aletler ile a ılan deliklerden pudralanmıř katmanın ortamdan uzaklařtırılması, a ılan ve temizlenen deliklere 6-10 mm  apındaki hortumların yerleřtirilmesi, hortumlardan  ini katmanlarına řırınga ve tabanca yardımı ile alkol ve saf su karıřımı enjekte edilmesi, daha sonra  zel olarak hazırlanmıř dolgu harcının inceltilerek řırınga veya tabanca yardımı ile ařamalı olarak bu alana enjekte edilmesi, dolgu harcı prizini alıncaya kadar  zel olarak hazırlanmıř yastıklar ile preslenmesi, gerekli olan priz s resinden sonra hortumların yataklarından alınması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : G  lendirilen  ini alanları metrekare olarak    lerek bedeli  denir.

NOT : Bu iřlemler tecr beli  ini restorat rleri tarafından  ok itina ile yapılmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.70.6001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 10.130.6012 | 04.759/8        | Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (torbalı), KİREÇLER (TS EN 459-1, TS EN 459-2) | Ton    | 0,000500 |
| 10.300.1171 |                 | Su bazlı boya astarı                                                          | lt     | 0,050000 |
| 04.V37/4    |                 | Etil alkol (%96)                                                              | LT     | 0,500000 |
| V.0107/B    |                 | Sönmüş kireç şerbeti (enjeksiyonlar için)                                     | m³     | 0,001000 |
| 04.V53      |                 | Tuğla tozu veya kiremit tozu                                                  | Ton    | 0,001000 |
| 10.240.3206 | 04.406          | Tabii taş tozu                                                                | Ton    | 0,001000 |
| 04.V38      |                 | Saf su                                                                        | LT     | 5,000000 |
| 01.V04      |                 | Mütehassıs usta                                                               | Saat   | 4,000000 |
| 01.V05      |                 | Mütehassıs usta yardımcıları                                                  | Saat   | 4,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.