

KTB.10.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1007

Tanımı Kıvrımlı V motifindeki orjinal oymaların tamir ihtyasının yapılması ve yerine konulması

Birimi Tk

Kurum K lt r Bakanlığı

Fasik l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	10520,29	0,00	0,00
2023-2	6390,81	0,00	0,00
2023-1	4513,28	0,00	0,00
2022-3	2906,05	0,00	0,00
2022-2	2248,55	0,00	0,00
2022-1	2245,45	0,00	0,00
2021	1467,01	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tarifi: Tavanda veya duvarda bulunan Kıvrımlı V motifindeki orjinal oymaların tamir ihtyasının yapılması ve yerine konması i in yerindeki orjinallerin tamamının s k lmesi, temizlenmesi,  r k kısımlarından arındırılması, bu  r k kısımların yeniden yapılması ve saėlam par alarıyla bir araya getirilmesi, macunlanması, emprenye edilmesi, yerine monte edilerek altın varak yapılmaya hazır hale getirilmesi i in gerekli her t rl  i  ilik, malzeme, i yerindeki yatay-d  ey ta ıma, y klenici karı ve genel giderler dahil takım fiyatı.....TL. dir.

 L   : İhya edilen 4 adet oyma bir takım olarak    lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,000500
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.