

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.2003

Tanımı Malakari Bezeli Tavanlarda Sıva altı ve süsleme üstünde bulunan çimento, alçı vs. kalıntıların mekanik yolla temizlenmesi

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	244,38	0,00	0,00
2023-2	149,06	0,00	0,00
2023-1	105,94	0,00	0,00
2022-3	68,81	0,00	0,00
2022-2	53,60	0,00	0,00
2022-1	53,48	0,00	0,00
2021	35,48	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Yapı Denetim teřkilatının bilgi ve direktifine uygun olarak, mevcutta bulunan malakari bezemeli tavan  zerinde  nceden yapılmıř uygulamalar sırasında kullanılan  imento harcı, alçı vb. kalıntıların mevcut malakari bezemeli sıvaların desteklenerek koruma altına alındıktan sonra k   k keski, k   k mur  ve tokmak yardımı ile y zeyden uzaklařtırılması, tavanda bulunan mevcut malakari sıvaların itinalı bir řekilde s k lmesi iřleminden sonra sıva alt y zeylerinde, tuęla derz aralarında kullanılan  imento, alçı harcın vb. kalıntıların k   k keski, k   k mur  ve tokmak yardımı alınması i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay -d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL. dir.

 L  : Temizlik yapılan y zey metrekare cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.40.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V39		Eldiven	Adet	0,500000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,600000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.