

## V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0312                                                    |
| Tanımı  | Üzeri boş yonu taşı veya mermer sütunun itinalı sökölmesi |
| Birimi  | m³                                                        |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                  |
| Fasikül |                                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 7406,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4406,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3075,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 1987,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1537,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1537,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1004,06      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 836,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 724,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 631,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 565,31       | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 526,88       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 457,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 431,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 390,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Üzeri boş olan yonu taşı veya mermer sütunun varsa gergilerinin ayrılması, sütunun zarar görmeden itina ile sökülüp indirilmesi, indirilirken gerekli emniyet tedbirinin alınması, şantiye içinde gösterilen yere taşınıp itina ile muhafazası, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;

ÖLÇÜ: İtina ile sökülüp zarar görmeden indirilen ve gösterilen yerde muhafaza edilen sütunun m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir.

## V.0312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı                 | Birimi | Miktar    |
|----------|-----------------|------------------------|--------|-----------|
|          |                 | İşçilik:               |        |           |
| 01.V04   |                 | Mütehassıs usta        | Saat   | 15,000000 |
| 01.V06   |                 | Restorasyon erbab işçi | Saat   | 15,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.