

25.330.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.1101 (219-301)

Tanımı 40 Ø mm, Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	150,80	7,90	3,95
2014	159,00	8,70	4,35
2015	118,00	9,70	4,85
2016	121,00	12,40	6,20
2017	128,00	13,40	6,70
2018	165,00	15,40	7,70
2019	206,69	23,43	11,72
2020	274,93	27,53	13,77
2021	342,84	33,59	16,80
2022-1	633,75	51,25	25,63
2022-2	956,00	51,25	25,63
2022-3	971,38	66,63	33,32
2023-1	1597,00	103,25	51,63
2023-2	2260,00	168,75	84,38
2024	3938,50	278,50	139,25

25.330.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompensatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

25.330.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1101		40 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pk döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.