

25.330.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.330.1102 (219-302)

Tanımı 50 Ø mm, Borulu tip genleşme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	189,70	9,30	4,65
2014	200,00	10,30	5,15
2015	141,00	11,50	5,75
2016	145,00	14,70	7,35
2017	153,00	15,90	7,95
2018	190,00	18,30	9,15
2019	244,04	33,70	16,85
2020	323,58	39,61	19,81
2021	403,29	48,33	24,16
2022-1	742,50	73,75	36,88
2022-2	1098,81	73,75	36,88
2022-3	1120,94	95,88	47,94
2023-1	1841,13	148,63	74,32
2023-2	2613,75	243,75	121,88
2024	4549,75	402,25	201,13

25.330.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompensatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

25.330.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1102		50 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pk döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.