

25.330.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.330.1106 (219-306)
Tanımı	125 Ø mm, Borulu tip genişleme parçası: 100 mm uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	477,95	15,65	7,83
2014	502,00	17,30	8,65
2015	349,00	19,30	9,65
2016	355,00	24,60	12,30
2017	374,00	26,50	13,25
2018	378,00	30,40	15,20
2019	484,93	59,11	29,56
2020	644,33	69,46	34,73
2021	803,36	84,78	42,39
2022-1	1479,38	129,38	64,69
2022-2	2309,44	129,38	64,69
2022-3	2348,25	168,19	84,10
2023-1	3858,25	260,75	130,38
2023-2	5465,63	428,13	214,07
2024	9522,75	706,50	353,25

25.330.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesinde belirtilen, işletme basınçları, sıcaklıkları, ölçüleri, malzeme cinsi, uzama miktarı gibi bilgileri ile seçilecek, körüğü basınç ve sıcaklığa tabi olarak paslanmaz çelikten imal edilmiş veya gövdesi pik döküm borulu kompensatörün montajının yapılması, çalışır halde teslimi.

25.330.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.330.1106		125 Ø mm. / Borulu tip genişleme parçası 100 mm. uzama alabilir. Pik döküm PN 10 flanşlı / Genleşme Parçaları (Kompansatörler) Eksenel Tip (Körüklü) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,600000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.