

25.327.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.327.1101 (229-101)
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), Emniyet ventili, Pirinç, yaylı tip, vidalı, PN 16
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	14,10	2,70	1,35
2014	15,80	3,00	1,50
2015	22,00	3,35	1,68
2016	24,80	4,30	2,15
2017	29,70	4,65	2,33
2018	30,90	5,35	2,68
2019	35,96	8,58	4,29
2020	39,36	10,06	5,03
2021	48,91	12,29	6,14
2022-1	84,39	18,76	9,38
2022-2	336,39	18,76	9,38
2022-3	342,00	24,38	12,19
2023-1	356,56	37,81	18,91
2023-2	508,75	62,50	31,25
2024	549,38	103,13	51,57

25.327.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak TSE uygunluk belgeli piyasaya arz edilmiş olup, subap yuvası mili paslanmaz malzemeden ve tutukluk yapmadan çalışacak emniyet cihazının yerine monte edilmesi, ayarlarının yapılıp işler halde teslimi.

25.327.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.327.1101		15 Ø mm. (1/2) / Emniyet ventili Pirinç, yaylı tip, vidalı PN 16 / Emniyet Cihazları (TS EN Iso 4126-1, 4, 6, 7) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,250000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.