

25.142.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.142.1101 (103-102)

Tanımı 20 Ø mm (3/4") vidalı Soğuk su sayaçları, Soğuk su sayaçları: İşyerinde temini ve yerine montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Sıhhi Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	41,70	7,20	3,60
2014	41,70	7,20	3,60
2015	47,10	8,05	4,03
2016	55,00	10,10	5,05
2017	65,00	10,90	5,45
2018	71,00	12,50	6,25
2019	87,68	15,14	7,57
2020	104,84	17,79	8,90
2021	126,40	21,71	10,86
2022-1	180,63	33,13	16,57
2022-2	244,05	33,13	16,57
2022-3	253,99	43,06	21,53
2023-1	394,25	66,75	33,38
2023-2	568,13	109,38	54,69
2024	778,00	180,50	90,25

25.142.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ölçü Aletleri Yönetmeliđi (2004/22/AT) geređi CE uygunluk işaretime sahip olan sayaçların işyerinde temini ve yerine montajı.

25.142.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.142.1101		20 Ø mm. (3/4) vidalı / Soğuk su sayaçları işyerinde temini ve yerine montajı. / Su Sayaçları (TS-824 Iso 4064-1'E Uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.