

35.750.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.750.1100 (980-100)
Tanımı	Madeni yakalama ucu, YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Yıldırımdan Korunma Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	69,00	0,00	0,00
2014	78,00	0,00	0,00
2015	84,00	12,00	6,00
2016	99,50	14,20	7,10
2017	127,00	15,30	7,65
2018	146,00	17,60	8,80
2019	183,00	21,70	10,85
2020	211,00	25,50	12,75
2021	300,00	31,00	15,50
2022-1	390,00	40,30	20,15
2022-2	877,07	40,30	20,15
2022-3	890,00	52,50	26,25
2023-1	961,00	81,50	40,75
2023-2	1310,00	131,00	65,50
2024	2260,00	249,00	124,50

35.750.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ø 20 mm çapında (40 mm'lik kısmı vidalı) 800 mm boyunda konik uçlu som bakır'dan imal edilmiş yakalama ucunun işyerinde temini, bu yakalama ucuna uygunlukta çatıya sağlam olarak tespit edilecek şekilde çatı bağlantı parçasının temini, bakır malzemedен mamul bağlantı parçasındaki cıvatalı klemenslerle çatı iletkenine bağlanması, bu klemensin çatı ahşap takozuna vidalanması, her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Not: Yakalama ucu tabanı fiyata dâhildir.

35.750.1100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.750.1100		Madeni yakalama ucu / Yıldırımdan Korunma Tesisatı (TS EN 62305-1/2/3/4) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.