

74.081.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	74.081.0002 (21.063/1A)
Tanımı	Kazık çakımı yüzer teçhizatla yapılması halinde iskele boşluğu
Birimi	m ³
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	22,06	0,00	0,00
2014	24,12	0,00	0,00
2015	26,08	0,00	0,00
2016	30,84	0,00	0,00
2017	33,94	0,00	0,00
2018	39,71	0,00	0,00
2019	48,62	0,00	0,00
2020	55,99	0,00	0,00
2021	68,34	0,00	0,00
2022-1	112,49	0,00	0,00
2022-2	137,06	0,00	0,00
2022-3	157,19	0,00	0,00
2023-1	215,87	0,00	0,00
2023-2	309,33	0,00	0,00
2024	470,25	0,00	0,00

74.081.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Su derinliği 5 m ve daha fazla olan kazıklı iskelelerde iskele boşluğu; Kazıkların çakılması için servis iskelesi ve üst yapı kiriş ve tabliyesi için mesnet iskelesi vazifesini görecektir. Ahşap iskele yapılması, her türlü malzeme, işçilik, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, m³ fiyatı:

ÖLÇÜ:

Üst yapı betonarme döşemesi alt seviyesinden itibaren tabliye genişliğince deniz tabanına kadar olan boşluğun m³'ü üzerinden ölçülür. Bu fiyat kazıklar çakılıp başlıklar söküldükten sonra %60 nisbetinde ve bakiyesi de kirişler ve tabliye döküldükten sonra (veya prekast yapıldığında, prekast elemanları yerine konduktan sonra) ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.081.0002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.081.0001	21.063/1	Su derinliği 5 m.'den fazla olan kısımlarda iskele boşluğu	m ³	0,700000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.