

40.110.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	40.110.1513
Tanımı	Hizmet aracı (Pikap)
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	504,12	0,00	0,00

40.110.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman ($A/N1$) = 0,000083		
		Yedek Parça ($0,53 \times A/N1$) = 0,000044		
		Tamir,Bakım ($0,13 \times A/N1$) = 0,000011		
		($0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1$) = 0,000023		
		Nakil,montaj,demontaj ($0,02 \times A/n$) = 0,00001		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		Toplam = 0,000171		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 12.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
10.120.1060	03.038/1	Arazöz (pick-up)	Adet	0,000171
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	1,000000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	6,500000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	1,190000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.