

40.115.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.115.1504

Tanımı Araç üstü kule vincin taşınması

Birimi km

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2024	45,78	0,00	0,00

40.115.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman $(A/N1) = 0,000033$		
		Yedek Parça $(0,53 \times A/N1) = 0,000018$		
		Tamir,Bakım $(0,13 \times A/N1) = 0,000004$		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler		
		$(0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1) = 0,000009$		
		Nakil,montaj,demontaj $(0,02 \times A/n) = 0,00001$		
		Toplam = 0,000074		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 30.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
40.105.1530		Araç Üstü Kule Vincin Satın Alma Bedeli	AD	0,000074
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,013400
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,420000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,080000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.