

40.122.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 40.122.1158 (08.76558)

Tanımı Dış çapı 110 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	28,40	0,00	0,00
2014	28,40	0,00	0,00
2015	34,10	0,00	0,00
2016	33,79	0,00	0,00
2017	38,52	0,00	0,00
2018	43,20	0,00	0,00
2019	60,48	0,00	0,00
2020	75,60	0,00	0,00
2021	90,70	0,00	0,00
2022-1	362,80	0,00	0,00
2022-2	497,40	0,00	0,00
2022-3	497,40	0,00	0,00
2023-1	717,30	0,00	0,00
2023-2	1076,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00

40.122.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

16 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeğin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

40.122.1158 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.