

41.500.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1401 (38.1580)

Tanımı Teçhiz borusu indirme bedeli [5. Grup litoloji tanımlamalarına göre su sondaj kuyusu açılması (Granit, granadiyorit, diyabaz, serpantin gibi tüm magmatik kayalar)]

Birimi m

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	26,10	0,00	0,00
2014	29,27	0,00	0,00
2015	27,00	0,00	0,00
2016	28,00	0,00	0,00
2017	34,00	0,00	0,00
2018	37,99	0,00	0,00
2019	44,94	0,00	0,00
2020	52,10	0,00	0,00
2021	57,76	0,00	0,00
2022-1	101,64	0,00	0,00
2022-2	158,49	0,00	0,00
2022-3	176,78	0,00	0,00
2023-1	189,59	0,00	0,00
2023-2	250,29	0,00	0,00
2024	381,46	0,00	0,00

41.500.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. Şartnameleri ve projesinde öngörülen esaslar dahilinde, kuyuya indirilen her çapta ve cinsten madeni teçhizat borusu indirilmesinin 1,0 (bir) metre fiyatı. Ölçü: Açılan sondaj kuyusuna indirilen her çapta ve cinsten madeni teçhizat borusunun metre cinsinden miktarıdır.

41.500.1401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1021	01.021	Kaynakçı ustası	Saat	0,150000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	0,100000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,200000
40.110.1515		Rotary tip su sondaj makinası (175 HP)	sa	0,150000
40.110.1528		Kaynak makinası (15 HP)	sa	0,150000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.