

## KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.21.3002

**Tanımı** Yüzey kaybı bulunan taşlarda hidrolik kireç harcı ile mataj yapılması (7 cm'ye kadar)

**Birimi** m2

**Kurum** Kültür Bakanlığı


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 457,26       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 716,19       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 814,24       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 971,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 1453,05      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 2145,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2024   | 3372,94      | 0,00          | 0,00            |

## KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Taş duvarlarda  r m ş aşınmış ve bozulmuş olan taşların etrafına zarar vermeden y zey kaybı olan kısmın temizlenmesi ve  r t lmesi,  r t len yerlerin yonu taşı tozu ve hidrolik kire li har la doldurulması, pirizini aldıktan sonra y zeye ince diřli taraklarla y z a ılması, temizlenmesi, d zeltilip orjinallerine benzetilmesi i in gerekli b t n malzeme ve zayıatı, inřaat yerindeki y kleme, yatay ve d řey taşıma, bořaltma, iř ilik giderleri ile y klenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.

 L  : Mataj yapılan y zeyler metrekare olarak  l  l r.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## KTB.21.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 10.100.1001 | 01.001          | Taşçı ustası                                                                                    | Saat   | 10,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                        | Saat   | 2,500000  |
| V.0104/G    |                 | 500 doz hidrolik kireç bağlayıcılı harç yapılması (mermer tozlu ve pirinçli; ince sıvalar için) | m³     | 0,070000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.