

0508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 0508

Tanımı Meyili % 20'ye kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makineli çalışmaya uygun olduğu, 180 - 230 HP gücünde lastik tekerlekli traktör ile toprağın,50-60 cm derinlikte ve 70-90 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi, (diri ört

Birimi

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Meyili % 20'ye kadar olan sahalarda; mikro topografyanın makineli çalışmaya uygun olduğu, 180 - 230 HP gücünde lastik tekerlekli traktör ile toprağın, 50-60 cm derinlikte ve 70-90 cm genişlikte riper + soklu pulluk ile gradoni şeklinde işlenmesi, (diri örtü temizliği yapılan yerler için 1.1 katsayısı uygulanır)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0508 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.