

03.543/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.543/2
Tanımı	3 Çift tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saaik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	81,17	0,00	0,00
2014	91,33	0,00	0,00
2015	89,08	0,00	0,00
2016	97,84	0,00	0,00
2017	114,98	0,00	0,00
2018	129,68	0,00	0,00
2019	157,29	0,00	0,00
2020	182,97	0,00	0,00
2021	211,32	0,00	0,00
2022-1	354,23	0,00	0,00
2022-2	489,89	0,00	0,00
2022-3	557,63	0,00	0,00
2023-1	679,08	0,00	0,00
2023-2	970,28	0,00	0,00
2024	1491,27	0,00	0,00

03.543/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

3 ÇİFT TAMBURLU KEÇİAYAĞI SİLİNDİR(100 DHP)1 SA.ÜCRETİ

03.543/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.543		Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.