

25.334.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.334.1201 (222-201)
Tanımı	15 Ø mm (1/2"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5038,00	139,25	69,63
2023-2	2883,13	84,38	42,19
2023-1	2124,13	51,63	25,82
2022-3	1184,19	33,31	16,66
2022-2	1176,50	25,63	12,82
2022-1	723,13	25,63	12,82
2021	386,94	16,80	8,40
2020	309,89	13,78	6,89
2019	231,05	11,71	5,86
2018	175,00	8,20	4,10
2017	166,00	7,15	3,58
2016	151,00	6,65	3,33
2015	145,00	5,20	2,60
2014	116,00	4,65	2,33
2013	89,20	4,20	2,10
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapağı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, subap veya subapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondensstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

25.334.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.334.1201		15 Ø mm. (1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondenstoplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.