

25.334.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.334.1205 (222-205)
Tanımı	40 Ø mm (1 1/2"), Termostatik tip vidalı, KONDENSTOPLAR (Kondens Ayırıcılar)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	6798,13	263,13	131,57
2023-2	3893,19	159,44	79,72
2023-1	2763,85	97,60	48,80
2022-3	1543,86	62,99	31,50
2022-2	1529,34	48,46	24,23
2022-1	945,96	48,46	24,23
2021	508,33	31,76	15,88
2020	407,29	26,04	13,02
2019	315,94	22,16	11,08
2018	232,00	8,60	4,30
2017	201,00	7,50	3,75
2016	179,00	6,35	3,18
2015	177,00	5,00	2,50
2014	160,00	4,50	2,25
2013	122,65	4,05	2,03
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.334.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

(TS-3144), 10 Atmosfer işletme basıncına dayanıklı, gövdesi ve kapağı temper döküm veya kalite pirinçten, körükleri dikişsiz fosforlu bronz, monel veya tombaktan, subap veya subapın oturma yuvaları paslanmaz pirinçten mamul, TSE uygunluk belgesine haiz kondensstopun işyerinde temini, yerine monte edilmesi ve çalışır halde teslimi.

25.334.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.334.1205		40 Ø mm. (1 1/2") / Termostatik tip vidalı / Kondens toplar (Kondens Ayırıcılar) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,550000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.