

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.10.1009
Tanımı	Bozulmuş ve Yüzey Kaybı Oluşmuş Mukarnalı ve Müzeyyen Yüzeylerin Alçı ile Tamir ve İhyasının Yapılması
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1737,01	0,00	0,00
2023-2	1065,61	0,00	0,00
2023-1	760,00	0,00	0,00
2022-3	493,45	0,00	0,00
2022-2	388,54	0,00	0,00
2022-1	382,05	0,00	0,00
2021	250,29	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: Mevcut bozulmuř ve y zey kaybı oluřmuř mukarnaslı ve m zeyyen y zeylerin hassas el aletleri ile y zeylerinin temizlenmesi, alçı harcı ve alçı takviyeli kire  harcı ile orjinal haline getirilmesi, y zeyin  zerine yapılacak iřleme (kalemiři, m zeyyen vb) hazır hale getirilmesi i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : Tamir ihyası yapılan alan metrekare olarak  l  lerek bedeli  denir.

NOT : Y zey  zerine yapılacak iřlemlerin (m zeyyen, kalemiři vb.) bedeli ayrıca  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.1009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
V.0116		Alçı takviyeli kireç harcı (ince kum ile)	m ³	0,050000
V.0126		Alçı harcı	m ³	0,020000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,010000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.