

KTB.10.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KTB.10.6101
Tanımı	Klasik müzeyyen çıtalı tavanların yatay düzlemde düzeltilmesi
Birimi	m2
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2531,25	0,00	0,00
2023-2	1531,25	0,00	0,00
2023-1	1032,50	0,00	0,00
2022-3	665,25	0,00	0,00
2022-2	513,75	0,00	0,00
2022-1	513,75	0,00	0,00
2021	335,25	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Oturmuř ,  km ř durumda olan tavanların askıya alınmaksızın ; ahřap kısımlara zarar verilmeyecek řekilde ahřap malzeme ve koruyucularla takviye edilerek tavanın baęlı bulunduęu karkasla birlikte  zel yastıklarla korunarak krikolar vasıtasıyla kaldırılması , terazi ve g nyesine getirilmesi i in her t rl  iř ilik , malzeme , iřyerindeki yatay - d řey tařıma , y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı.....TL. dir.

 L  : D zeltilen kısımlar metrek p olarak hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.6101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	4,000000
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.