

KTB.40.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.40.3003

Tanımı Ahşap yüzeylerde çok itinalı boya raspası yapılması (saçaklar, revaklar, iç mekanlar, tavanlar dahil)

Birimi m2

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1589,75	0,00	0,00
2023-2	965,63	0,00	0,00
2023-1	613,75	0,00	0,00
2022-3	401,25	0,00	0,00
2022-2	311,25	0,00	0,00
2022-1	310,00	0,00	0,00
2021	205,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıęı

Teknik Tarifi: Ahşap y zeylerin zımparalanması, mevcut boyanın kalan kısımlarının zemini bozmayacak şekilde ince el aletleri ile itinalı bir şekilde alınması, ahşap tavan zemininin temiz bir p r zs z şekilde ortaya  ıkarılana dek aynı iřlemin devam etmesi sonucunda, ahşap y zeyin boyaya hazır hale getirilmesi i in i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatıTL.dir.

 L  : Raspası yapılan y zey metrekare cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.40.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V37/13		Bistrü ucu	Adet	6,000000
04.V39		Eldiven	Adet	2,000000
10.100.1023	01.023	Boyacı ustası	Saat	4,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.