

V.0514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0514

Tanımı Bodrum, çatı ve döşeme arası moloz ve pisliklerin (kir, toz, toprak katmanı) temizlenmesi ve atılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	381,25	0,00	0,00
2017	408,75	0,00	0,00
2018	470,00	0,00	0,00
2019	593,75	0,00	0,00
2020	685,00	0,00	0,00
2021	850,00	0,00	0,00
2022-1	1300,00	0,00	0,00
2022-2	1300,00	0,00	0,00
2022-3	1687,50	0,00	0,00
2023-1	2600,00	0,00	0,00
2023-2	3875,00	0,00	0,00
2024	6600,00	0,00	0,00

V.0514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Bodrum, kat arası ve çatı arası zemininde zaman içerisinde oluşmuş olan kir, toz, toprak katmanlarının, molozun temizlenmesi; temizliđi yapıldıktan sonra çıkan pisliđin veya molozun çuvallara doldurularak çatıdan indirilmesi, şantiye içinde molozların biriktirildiđi yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşıma dahil 1 m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Bodrum, kat arası ve çatı arası kaldırılan moloz ve pisliklerin (kir, toz, toprak katmanı) m3 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

V.0514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	20,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.