

V.0514/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0514/1A

Tanımı Üstü açılmış çatı ve döşeme arası moloz ve pisliklerin (kir, toz, toprak katmanı) temizlenmesi ve atılması

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	3300,00	0,00	0,00
2023-2	1937,50	0,00	0,00
2023-1	1300,00	0,00	0,00
2022-3	843,75	0,00	0,00
2022-2	650,00	0,00	0,00
2022-1	650,00	0,00	0,00
2021	425,00	0,00	0,00
2020	342,50	0,00	0,00
2019	296,88	0,00	0,00
2018	235,00	0,00	0,00
2017	204,38	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üstü açılmış çatı arası zemininde zaman içerisinde oluşmuş olan kir, toz, toprak katmanlarının, molozun temizlenmesi; temizliği yapıldıktan sonra çıkan pisliğin veya molozun çuvallara doldurularak çatıdan indirilmesi, şantiye içinde molozların biriktirildiği yere atılması işi için gerekli her türlü malzeme, işçilik, yatay ve düşey taşıma dahil 1 m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Üstü açılmış çatı ve döşeme arası kaldırılan moloz ve pisliklerin (kir, toz, toprak katmanı) m3 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Not: Bu poz 15 cm ye kadar olan kısım için geçerlidir. 15 cm den daha kalın olan tabaka bulunması halinde fazla kısmın metrajının yarısı alınır. (Örnek: 45 cm kalınlıkta tabaka bulunması halinde $15\text{cm} + (45-15)/2 = 30\text{cm}$ olarak hesaplanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0514/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.