

V.1660/C05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1660/C05

Tanımı 225 Doz çimento takviyeli kireç harçla kavisli satıhta tirfil veya çelik mala perdahlı ince sıva yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	733,50	0,00	0,00
2023-2	447,43	0,00	0,00
2023-1	314,84	0,00	0,00
2022-3	204,00	0,00	0,00
2022-2	158,68	0,00	0,00
2022-1	156,69	0,00	0,00
2021	102,50	0,00	0,00
2020	86,08	0,00	0,00
2019	74,61	0,00	0,00
2018	65,98	0,00	0,00
2017	59,39	0,00	0,00
2016	55,03	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1660/C05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kavisli sıva yapılacak sathın temizlenip yıkanması, poz no:V.0109 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı (İnce Kum İle) ile takriben 1,2 cm. kalınlıkta ince sıva yapılması, yüzünün tirfil veya çelik mala ile perdahlanması, yüzeylerinin pürüzsüz hale getirilmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Sıva yapılan yüzlerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1660/C05 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 doz çimento takviyeli kireç harcı yapılması (ince kum ile)	m³	0,012000
		İşçilik:		
01.V03/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri ustası	Saat	1,750000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.