

V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1775/A

Tanımı Hidrolik kireç katkılı horasan harcı ile moloz taş duvarda taş yüzleri ile hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması (taş tozlu derz harcı ile)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1027,54	0,00	0,00
2023-2	646,45	0,00	0,00
2023-1	459,96	0,00	0,00
2022-3	302,61	0,00	0,00
2022-2	245,53	0,00	0,00
2022-1	228,90	0,00	0,00
2021	146,14	0,00	0,00
2020	120,15	0,00	0,00
2019	104,60	0,00	0,00
2018	85,79	0,00	0,00
2017	75,73	0,00	0,00
2016	71,06	0,00	0,00
2015	62,65	0,00	0,00
2014	51,15	0,00	0,00
2013	45,59	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.0411/02'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş moloz taş duvarda orjinal örneğine ve/veya kontrolün direktifine uygun olarak ve yapılan örnek kontrolca beğenildikten sonra poz no:V.0131C harcı ile taş duvar yüzlerine hemyüz ve/veya sıfıra yakın derz yapılması, taş yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın prizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

NOT: Sıralı moloz taş duvarda derz yapılması durumunda da bu pozdan ödenir.

V.1775/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0131/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı horasan sıva harcı (üst tabakalar için)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.