

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1661/A1

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yüzü bozuk düz ve kavisli duvar satırlarında sıva altı dolgusu yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	565,05	0,00	0,00
2023-2	391,08	0,00	0,00
2023-1	294,33	0,00	0,00
2022-3	205,33	0,00	0,00
2022-2	184,88	0,00	0,00
2022-1	148,70	0,00	0,00
2021	90,64	0,00	0,00
2020	78,71	0,00	0,00
2019	67,94	0,00	0,00
2018	60,20	0,00	0,00
2017	52,45	0,00	0,00
2016	50,10	0,00	0,00
2015	43,05	0,00	0,00
2014	39,38	0,00	0,00
2013	34,40	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1661/3 şartları ile poz no: V.0130C horasan harcı ile sıva yapılması, dolgu harcının en az iki tabaka halinde vurulması ve yüzünün master çekilmeden engebeli bırakılmaması harcın pirizi tamamlayınca kadar 8 saat ara ile sulanması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Sıva altı dolgu yapılan yüzeylerin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Bütün boşlukların alanları ölçüden düşülür.

V.1661/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m³	0,035000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.