

03.543/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	03.543/1
Tanımı	2 Çift tanburlu keçiayağı silindir'in 1 saaik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	61,84	0,00	0,00
2014	69,58	0,00	0,00
2015	67,87	0,00	0,00
2016	74,54	0,00	0,00
2017	87,60	0,00	0,00
2018	98,80	0,00	0,00
2019	119,84	0,00	0,00
2020	139,41	0,00	0,00
2021	161,01	0,00	0,00
2022-1	269,89	0,00	0,00
2022-2	373,25	0,00	0,00
2022-3	424,86	0,00	0,00
2023-1	517,39	0,00	0,00
2023-2	739,26	0,00	0,00
2024	1136,21	0,00	0,00

03.543/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2 ÇİFT TAMBURLU KEÇİAYAĞI SİLİNDİR (70 DHP)1 SA.ÜCRETİ

03.543/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
03.543		Komple keçiayağı silindir'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.