

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.10.1006

Tanımı Su motifindeki orjinal oymaların tamir ihtyasının yapılması ve yerine konulması

Birimi m

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	20698,11	0,00	0,00
2025-Kasım	20510,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	16701,75	0,00	0,00
2024	11881,13	0,00	0,00
2023-2	7480,41	0,00	0,00
2023-1	5433,40	0,00	0,00
2022-3	3613,24	0,00	0,00
2022-2	2955,74	0,00	0,00
2022-1	2708,14	0,00	0,00
2021	1684,04	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: 10-15 cm geniřlikte tavanda veya duvarda bulunan su motifindeki orjinal oymaların tamir ihtiyasının yapılması ve yerine konması i in yerindeki orjinallerin tamamının s k lmesi, temizlenmesi,   r k kısımlarından arındırılması, bu   r k kısımların yeniden yapılması ve sađlam par alarila bir araya getirilmesi, macunlanması, emprenye edilmesi, yerine monte edilerek altın varak yapılmaya hazır hale getirilmesi i in gerekli her t rl  iř ilik, malzeme, iřyerindeki yatay-d řey tařıma, y klenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

 L  : İhya yapılan oymalar metre cinsinden  l  lerek bedeli  denir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

KTB.10.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.0002		İhlamur Kereste	m	0,065000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1301	04.175	Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,250000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	20,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.