

## V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.0906/B01                                             |
| Tanımı  | Ocak Taşı İle Hidrolik Kireç Harcı ile Dolgu Yapılması |
| Birimi  | m <sup>3</sup>                                         |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                               |
| Fasikül |                                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6923,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 6857,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5691,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 4186,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2947,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 2239,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1613,99      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1491,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1143,56      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 686,04       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 608,08       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 522,03       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 469,51       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Poz no: V.0905/B şartlarıyla ocak taşı ile hidrolik katkılı kireç harçla dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT : Taş bedeli dahildir.

## V.0906/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                  | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                |        |          |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı                  | m³     | 0,300000 |
| 04.V90/01 |                 | Çaplanmamış Ocak Taşı Bedeli                            | m³     | 1,100000 |
|           |                 | İşçilik:                                                |        |          |
| 01.V06    |                 | Restorasyon Erbab İşçi                                  | Saat   | 5,000000 |
|           |                 | İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                    | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.