

V.2038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.2038
Tanımı	1.Sınıf Meşe Keresteden Klasik Profilli, Tablalı Minberin Bozulan Seren,Ayna, Kûlah ve Tablalarının Islahı
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26087,99	0,00	0,00
2025-Kasım	25829,46	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20920,50	0,00	0,00
2024	15912,25	0,00	0,00
2023-2	10329,63	0,00	0,00
2023-1	7641,50	0,00	0,00
2022-3	5233,00	0,00	0,00
2022-2	4566,13	0,00	0,00
2022-1	3637,84	0,00	0,00
2021	2199,66	0,00	0,00
2020	1857,00	0,00	0,00
2019	1568,63	0,00	0,00
2018	1407,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Klasik profilli , tablalı minberin bozulan, kırılan, çürüyen kısımlarının itinalı olarak sökülmesi yeniden 1.sınıf benzer keresteden Klasik profilli tabla, seren ve aynaların yapılması, yerine takılması cilaya hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tamamlanan kısımlar m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.2038 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V030/01		Sert Ağaç (Meşe 1.sınıf) Kereste Rutubeti 15 derece altı	m³	0,070000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.