

V.0338/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0338/03

Tanımı Ahşap karkas sökülmesi (ahşap duvar karkasları, kirişlii ahşap döşeme veya tavan döşemesi karkası için)

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	4968,50	0,00	0,00
2023-2	2956,25	0,00	0,00
2023-1	2062,50	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	673,49	0,00	0,00
2020	560,83	0,00	0,00
2019	486,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0338/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Ahşap duvar karkasları, kirişli ahşap döşeme veya tavan kirişlemesi , norm olmayan ahşap çatı elemanları, taşıyıcı sütun, dikme ve lentolarda bulunan ve değiştirilmesi idarece gerekli görülen ahşapların etrafındaki kargir ve ahşap imalata zarar vermeden tek tek sökülmesi , çivilerinin ayıklanması depoda muhafaza altına alınarak ebatlarına göre istif edilmesi ve idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik , malzeme , işyerindeki yatay - düşey taşıma , yüklenici karı ve genel giderler dahil m3 fiyatı

ÖLÇÜ: Sökülen ahşap karkaslar m3 olarak hesaplanır.

NOT: Kaplama sökümü gerekmesi halinde, ilgili pozundan ayrıca ödenir.

V.0338/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	10,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	10,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.