

V.0345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0345/B
Tanımı	Mevcut Müzeyyen ve Fevkalade Müzeyyen Alçı İçlik Pencere Sökülmesi ve Yerine Monte Edilmesi
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6423,30	0,00	0,00
2025-Kasım	6368,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5200,00	0,00	0,00
2024	3790,00	0,00	0,00
2023-2	2300,00	0,00	0,00
2023-1	1600,00	0,00	0,00
2022-3	1035,00	0,00	0,00
2022-2	800,00	0,00	0,00
2022-1	800,00	0,00	0,00
2021	524,50	0,00	0,00
2020	438,00	0,00	0,00
2019	379,00	0,00	0,00
2018	331,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrollukça verilecek direktife uygun olarak, sökülmesi, zorunlu olan her çeşit müzeyyen ve fevkalade müzeyyen alçı içlik pencerenin itinalı bir şekilde etrafa zarar verilmeden ve kırılmadan sökülüp indirilmesi, başka imalata ait gerekli işler yapıldıktan sonra sağlam veya tamiri yapılmış alçı içliklerin tekrar yerlerine etrafa zarar verilmeden monte edilmesi için her türlü işçilik, müteahhit karı, genel giderler ve malzeme dahil, beher m2 bedelidir.

ÖLÇÜ: Kasa da dahil olmak üzere yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.0345/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Sökme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000
		Yerine Koyma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.